



**Scheda tecnica**



## KNX-PS640

Alimentatore KNX

## KNX-PS640 – Alimentatore KNX

L'alimentatore KNX-PS640 consente al bus KNX di essere alimentato con tensione di sistema (SELV). L'uscita con induttanza integrata consente di separare l'alimentazione dalla linea di comunicazione del bus KNX.

### Caratteristiche

- ampio intervallo di tensioni di ingresso: 195... 265 V AC (50/60 Hz)
- tensione di uscita per il bus: 28... 30 V DC
- protezione da cortocircuito per ingresso alimentazione AC
- protezione da cortocircuito e sovraccarico per uscita DC
- indicatori LED dello stato operativo dell'alimentatore
- installazione in quadri elettrici, su guida DIN (35mm)

### Specifiche tecniche

#### Alimentazione

Tensione d'alimentazione .....	195...265 V AC (50/60 Hz)
Consumo di potenza massimo.....	1.5 W

#### Potenza in uscita

Tensione nominale in uscita .....	30 V, 28...30 V SELV
Corrente d'uscita .....	640 mA
Soglia di sovraccarico .....	900 mA
Corrente di corto circuito .....	1.3 A
Tempo di buffer di interruzione d'alimentazione .....	200 ms


#### Connessioni

Sezione massima del filo .....	2.5 mm <sup>2</sup>
Coppia massima di serraggio .....	0.5 Nm

#### Altri parametri

Intervallo operativo di temperatura .....	-5°C...+45°C
Intervallo di temperatura per lo stoccaggio/trasporto .....	-25°C...+70°C
Livello di protezione IP .....	IP20
Numero di unità su guida DIN .....	4
Dimensioni .....	70 x 92 x 60 mm
Peso .....	130 g

## Aspetto del dispositivo



1. morsetti di collegamento alla rete 230 V AC (L – morsetto per il collegamento del conduttore di terra, N – terminale per il collegamento del neutro, L – terminale per il collegamento della fase).
2. LED verde che indica l'attuale stato dell'alimentazione AC – ON quando l'alimentazione AC è disponibile (corretto funzionamento dell'alimentazione).
3. LED rosso che indica sovraccarico – si accende quando la corrente di uscita è uguale o superiore a 0,9 A.
4. LED rosso che indica il riavvio del KNX – si accende quando si preme il pulsante "Reset".
5. il pulsante "Reset" consente di riavviare il bus KNX. Premere e tenere premuto il pulsante per circa 30 secondi per riavviare i dispositivi collegati al bus.
6. terminale per il collegamento del bus KNX.

## Schema di collegamento

